

A110

(پرایمر چند منظوره کانسای)

❖ مشخصات عمومی

A110 آستری مقاوم در برابر مواد قلیایی بر پایه رزین لاتکس آکریلیک است. این محصول با چسبندگی عالی به پوشش بعدی برای استفاده در انواع سطوح مناسب است. از این محصول می توان به عنوان پوششی مقاوم در برابر مواد قلیایی بر روی بسترهایی مانند گچ، سیمان، بتن، مواد تقویت شده با گچ و الیاف سیمان و سایر بسترهای ساختمانی استفاده کرد. از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آب پایه بودن
- چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی
- مقاومت به مواد قلیایی
- قابل پوشش دهی مجدد با طیف وسیعی از رنگ های روبه

❖ مشخصات فنی

مات	• براقیت
سفید	• فام
۳۵٪	• جامد حجمی
$1.5 \frac{g}{cm^3}$	• دانسیته
کمتر از $0.01 \frac{g}{Lit}$	• کربن آلی فرار (VOC)
۲۵-۳۵ μm	• ضخامت فیلم خشک (DFT) پیشنهادی
$12 \frac{m^2}{Lit}$ برای ضخامت فیلم خشک ۳۰ μm	• پوشش تئوری
۱ ساعت در ۲۳°C	• خشک شدن قابل لمس
۴ ساعت در ۲۳°C	• خشک شدن جهت پوشش دهی مجدد
۴ ساعت در ۲۳°C	• خشک شدن قابل حمل



❖ آماده سازی سطح

قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن، سالم بودن و عاری از گرد و غبار، خاک، چربی و روغن بودن سطوح اطمینان حاصل کنید.

• سطوح نوساز

سطوح جدید یا فاقد پوشش باید تمیز، خشک و عاری از غبارات سنگ تراشی و خاک باشد. تمام مواد معیوب یا ضعیف روی سطح را با استفاده از یک کاغذ ساینده مناسب یا برس سفت پاک کنید و گرد و غبار ایجاد شده را از بین ببرید.

هر ناحیه ای که تحت تأثیر کپک، گلسنگ، جلبک یا خزه قرار گرفته است را با سفید کننده پاک کنید. پس از اعمال پرایمر می توانید از بتونه های توصیه شده کانسای استفاده کنید.

• سطوح رنگ آمیزی شده با شرایط مناسب

رنگ های سست را از سطح بردارید و نواحی به جامانده را با پرایمر چند منظوره کانسای لکه گیری کنید.

• سطوح رنگ آمیزی شده با شرایط نامناسب

رنگ پوسته پوسته شده و سست را با استفاده از رنگ بر یا با سند بلاست یا مشعل آتش یا پاشش آب با فشار کاملاً پاک کنید. سطح را با آب سختی گیری شده تمیز کنید و بگذارید خشک شود. در جایی که سطح رنگ در مواجهه با محیط بیرونی گچی شده است، مواد باقی مانده را حذف کنید. تا حد امکان از برس و شستشو استفاده نمایید.

• روی سطح بتونه کاری شده

از محصول INTERIOR STUCCO برای بتونه کاری سطوح داخلی و محصول EXTERIOR STUCCO کانسای برای بتونه کاری سطوح خارجی استفاده کنید. برای پوشش دهی لایه دوم اجازه دهید کاملاً خشک شود. جهت عملکرد بهتر لایه سوم پوشش نیز توصیه می شود. برای مناطقی که نیاز به اصلاح دارد، از کاغذ سمباده استفاده نمایید و غبارات ایجاد شده را پاک نمایید.

❖ اعمال

- | | |
|---|-----------------------|
| • قلمو، غلطک، روش های پاششی | • روش های مناسب اعمال |
| • حداقل ۱۰°C - حداکثر ۴۰°C | • دمای مناسب سطح |
| • حداقل ۱۰°C - حداکثر ۵۰°C | • دمای مناسب محیط |
| • حداقل ۱۰٪ - حداکثر ۸۵٪ | • رطوبت نسبی |
| • ۴ لیتری و ۱۸ لیتری | • بسته بندی |
| • آب تمیز - در صورت نیاز ۵٪ استفاده شود | • تینر و حلال مناسب |
| • بتن، گچ، آجرکاری و سایر سطوح ساختمانی | • سطوح قابل استفاده |



❖ نکات مهم

سطوح گچی و پودری قبل از رنگ آمیزی نیاز به آماده سازی ویژه دارند. در صورت مواجهه با مشکل از بخش فنی آرمانی فام مشاوره بگیرید.

به دلایل بهداشتی از تماس با غبارات فایبر سمنت (Fiber cement) خودداری کرده و سطح را همواره مرطوب نگه دارید. غبارات به جا مانده را با آب بشویید.

در شرایط یخبندان، دمای زیر 10°C ، نقطه شبنم، باران، مه یا آب و هوای نامساعد رنگ آمیزی نکنید. توجه داشته باشید رنگ آمیزی در شرایط ذکر شده ممکن است بر عملکرد لایه رنگ تأثیر سوء بگذارد.

❖ نکات ایمنی

محصول دور از دسترس کودکان نگه داری شود.

از تهویه خوب در هنگام استفاده و خشک کردن اطمینان حاصل کنید.

در صورت تماس با پوست، با آب و صابون یا یک پاک کننده شناخته شده پوست را بشویید.

از تماس محصول با چشم اکیدا خودداری کنید. در صورت تماس بلافاصله چشم ها را با آب فراوان بشویید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت بلعیدن مضر است. برای خارج کردن مواد، تحریک به استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه نمایید.

برای اطلاعات کامل به برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) محصول مراجعه کنید.

❖ حمل و نقل و نگهداری

در شرایط خشک، خنک و دور از منابع حرارتی و اشتعال نگهداری شود. ظروف محصول باید کاملاً بسته نگه داشته شوند.

شرایط نامناسب نگهداری و انبارش موجب کاهش مدت زمان نگهداری رنگ می شود.

								
interior exterior	12 m ² /ℓ	35 Solids %	Based	Applied	Applied	Applied	60 min	Low VOC