

A401

(kansai neoshield plus | silk)

❖ مشخصات عمومی

محصولی بر پایه امولسیون اکریلیک خالص فوق العاده بادوام، قابل شستشو و خالص با خواص ضد قارچی و ضد کربناته برای مصارف خارجی است. این رنگ برای استفاده بر روی سطوح گچی، بتنی، و دیگر سطوح ساختمانی نوساز یا رنگ شده که به طور مناسب آستر کاری شده است، قابل اجراست.

از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- روکشی براق با ظاهر ابریشمی جذاب که دوام بیرونی استثنایی دارد.
- طیف گسترده فام مقاوم در برابر محو شدن.
- مقاوم در برابر مواد قلیایی، کپک و آب
- مقاومت بالا در برابر آلودگی.
- فرمولاسیون منحصر به فرد **ActiveRESIST** که با مهار رشد کپک و قارچ از دیوارهای بیرونی محافظت می کند و همچنین مقاومت بالایی در برابر آلودگی ایجاد می کند.

❖ مشخصات فنی

- | | |
|---|---------------------------------|
| براق ابریشمی | • براقیت |
| بر اساس نیاز مشتری | • فام |
| ۴۰±۲ % | • جامد حجمی |
| $1.3 \frac{g}{Lit}$ | • دانسیته |
| کمتر از $0.1 \frac{g}{Lit}$ | • کربن آلی فرار (VOC) |
| ۳۰-۵۰µm | • ضخامت فیلم خشک (DFT) پیشنهادی |
| $10 \frac{m^2}{Lit}$ برای ضخامت فیلم خشک ۴۰µm | • پوشش تئوری |
| ۲ ساعت در ۲۳°C | • خشک شدن قابل لمس |
| ۶ ساعت در ۲۳°C | • خشک شدن جهت پوشش دهی مجدد |
| ۶ ساعت در ۲۳°C | • خشک شدن قابل حمل |



❖ آماده سازی سطح

قبل از رنگ آمیزی از خشک بودن، سالم بودن و عاری از گرد و غبار، خاک، چربی و روغن بودن سطوح اطمینان حاصل کنید.

• سطوح نوساز

سطوح جدید یا فاقد پوشش از جنس سیمان، بتن و گچ باید تمیز، خشک و عاری از غبارات سنگ تراشی و خاک باشد. تمام مواد معیوب یا ضعیف روی سطح را با استفاده از یک کاغذ ساینده مناسب یا برس سفت پاک کنید و گرد و غبار ایجاد شده را از بین ببرید.

هر ناحیه ای که تحت تأثیر کپک، گلسنگ، جلبک یا خزه قرار گرفته است را با سفید کننده پاک کنید. سطح را با آستری چندمنظوره کانسای پوشش دهید و در صورت نیاز از بتونه توصیه شده کانسای در نواحی مورد نظر استفاده کنید.

• فایبر سمنت (Fiber Cement)

ابتدا از آستری چند منظوره کانسای استفاده کنید.

در صورت نیاز در نواحی مد نظر از بتونه توصیه شده کانسای استفاده کنید.

• سطوح رنگ آمیزی شده با شرایط مناسب

رنگ های سست را از سطح بردارید و ناهمواری ها را با ساینده مناسب برطرف نمایید. نواحی به جامانده را با پرایمر چندمنظوره کانسای لکه گیری کنید.

• سطوح رنگ آمیزی شده با شرایط نامناسب

رنگ پوسته پوسته شده و سست را با استفاده از روش های مناسب مانند سمباده کاری، زبره پاشی و یا دیگر روش ها کاملاً پاک کنید و بر روی سطح آماده شده و تمیز آستری حلال پایه کانسای اعمال کنید. در صورت نیاز از بتونه توصیه شده کانسای استفاده نمایید.

• روی سطح بتونه کاری شده

از محصول EXTERIOR STUCCO برای بتونه کاری سطوح آسیب دیده استفاده کنید. برای پوشش دهی لایه دوم اجازه دهید کاملاً خشک شود. جهت عملکرد بهتر لایه سوم پوشش نیز توصیه می شود. برای مناطقی که نیاز به اصلاح دارد، از کاغذ سمباده استفاده نمایید و غبارات ایجاد شده را پاک نمایید.



❖ اعمال

- روش‌های مناسب اعمال
- دمای مناسب سطح
- دمای مناسب محیط
- رطوبت نسبی
- بسته بندی
- تینر و حلال مناسب
- سطوح قابل استفاده
- قلمو یا غلطک، روش‌های پاششی
- حداقل ۱۰°C - حداکثر ۴۰°C
- حداقل ۱۰°C - حداکثر ۵۰°C
- حداقل ۱۰٪ - حداکثر ۸۵٪
- ۴ لیتری و ۱۸ لیتری
- آب تمیز
- بتن، گچ، آجرکاری و سایر سطوح ساختمانی آماده سازی شده

❖ نکات مهم

سطوح گچی و پودری قبل از رنگ آمیزی نیاز به آماده‌سازی ویژه دارند. در صورت مواجهه با مشکل از بخش فنی آرمانی فام مشاوره بگیرید.

به دلایل بهداشتی از تماس با غبارات فایبر سمنت (Fiber cement) خودداری کرده و سطح را همواره مرطوب نگه دارید. غبارات به جا مانده را با آب بشویید.

در شرایط یخبندان، دمای زیر ۱۰°C، نقطه شبنم، باران، مه یا آب و هوای نامساعد رنگ آمیزی نکنید. توجه داشته باشید رنگ آمیزی در شرایط ذکر شده ممکن است بر عملکرد لایه رنگ تأثیر سوء بگذارد.

❖ نکات ایمنی

محصول دور از دسترس کودکان نگه داری شود.

از تهویه خوب در هنگام استفاده و خشک کردن اطمینان حاصل کنید.

در صورت تماس با پوست، با آب و صابون یا یک پاک کننده شناخته شده پوست را بشویید.

از تماس محصول با چشم اکیدا خودداری کنید. در صورت تماس بلافاصله چشم‌ها را با آب فراوان بشویید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت بلعیدن مضر است. برای خارج کردن مواد، تحریک به استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه نمایید.

برای اطلاعات کامل به برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) محصول مراجعه کنید.

❖ حمل و نقل و نگهداری

در شرایط خشک، خنک و دور از منابع حرارتی و اشتعال نگهداری شود. ظروف محصول باید کاملاً بسته نگه داشته شوند.

شرایط نامناسب نگه‌داری و انبارش موجب کاهش مدت زمان نگهداری رنگ می شود.

